



# ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2023-DAREX-0045**

Vozidlo **ŠKODA Fabia 1,4 TDI 66**

EČV

VIN **TMBEJ6NJ5FZ027111**



## 1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

### 1.1 Základné informácie o vozidle

|                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Značka</b>          | ŠKODA             | <b>Doložené doklady:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Veľký TP<br><input checked="" type="checkbox"/> Malý TP<br>TK s platnosťou:<br>EK s platnosťou:<br><b>Pôvod vozidla:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Pôvod mimo SR, serv.knižka<br><b>Ostatné:</b><br>Prvý majiteľ<br><input checked="" type="checkbox"/> Počet kľúčov: 2<br>Možný odpočet DPH<br>Operatívny leasing (zo SR) |
| <b>Model</b>           | Fabia             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Motor</b>           | 1,4 TDI           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Výkon</b>           | 66 kW             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Palivo</b>          | nafta             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rok výroby</b>      | 2015              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stav tachometra</b> | 165419 km         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Farba</b>           | biela             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ŠPZ</b>             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VIN</b>             | TMBEJ6NJ5FZ027111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Krajina pôvodu</b>  | zahraničie        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

### 2.1 Vizuálna kontrola výbavy

| 2.1.1 Výbava štandard                                         | Komentár                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Imobilizér                | bez závad                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Centrál                   | funkčný                                        |
| Alarm                                                         |                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diaľkové ovládanie        | funkčné                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrické okná: 4        | funkčné                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrické zrkadlá        | funkčné                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vyhrievané spätné zrkadlá | funkčné                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servo                     | funkčné                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hmlovky                   | funkčné                                        |
| LPG                                                           |                                                |
| Pohon 4x4                                                     |                                                |
| Ťažné zariadenie                                              |                                                |
| Strešný nosič                                                 |                                                |
| Fólie                                                         |                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rádio: fabrické           | funkčné                                        |
| CD:                                                           |                                                |
| Prevodovka: ,                                                 |                                                |
| 2.1.2 Výbava bezpečnosť                                       | Komentár                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Airbag                    | nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne |
| <input checked="" type="checkbox"/> Deaktivácia airbagov      |                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS                       | nevykazuje chybu                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> ASR (TCS, ESP)            | nevykazuje chybu                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Isofix                    |                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Senzor tlaku v pneu       | nevykazuje chybu                               |
| 2.1.3 Výbava komfort                                          | Komentár                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Manuálna klimatizácia     | kompresor spína, ovládače funkčné              |
| Automatická klimatizácia                                      |                                                |


|   |                                  |         |
|---|----------------------------------|---------|
| ✓ | Palubný počítač                  | funkčný |
| ✓ | Tempomat                         | funkčný |
|   | Adaptívny tempomat               |         |
|   | Xenónové svetlomety              |         |
|   | Natáčacie svetlomety             |         |
|   | Ostrekovacie svetiel             |         |
|   | Ostrekovacie skiel               |         |
|   | LED svetlomety                   |         |
|   | Navigačný systém                 |         |
|   | Dažďový senzor                   |         |
|   | Svetelný senzor                  |         |
| ✓ | Automatické svietenie            | funkčné |
|   | Kožený interiér                  |         |
|   | El. sedadlá                      |         |
|   | Pamäťové sedadlá                 |         |
|   | Vyhrievané sedadlá               |         |
|   | Parkovacie senzory               |         |
|   | Parkovacia kamera                |         |
|   | Hands free sada                  |         |
| ✓ | Multifunkčný volant              | funkčný |
|   | Panoramatická strecha elektrická |         |
|   | Strešné okno                     |         |
|   | Elektrická strecha - Cabrio      |         |
|   | Vyhr. predné sklo                |         |
|   | Bezklúčový štart                 |         |
|   | Bezklúčové otváranie dverí       |         |
| ✓ | Start & Stop systém              | funkčný |
|   | Vzduchový podvozok               |         |
|   | Dovieranie dverí                 |         |
|   | TV                               |         |
|   | El. ovládanie kufra              |         |

#### Poznámky

## 2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

## B – Preliachenina

**D – Meranie, poznámka**



Hrúbka fabrického laku býva nanosená štandardne v hrúbke 90 – 130 µm (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180 µm). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300 µm a viac) aj pretmelené a prelakované (µm = mikrometer, 1 mm = 1000 µm). Udávané sú priemerné hrúbky laku na jednotlivých dieloch

|    | A | B | C | D   |
|----|---|---|---|-----|
| 1  |   |   |   |     |
| 2  |   |   |   |     |
| 3  |   |   |   | 129 |
| 4  |   |   |   |     |
| 5  |   |   |   |     |
| 6  |   |   |   | 179 |
| 7  |   |   |   | 117 |
| 8  |   |   |   | 128 |
| 9  |   |   |   | 68  |
| 10 |   |   |   | 125 |
| 11 |   |   |   | 119 |
| 12 |   |   |   | 112 |
| 13 |   |   |   |     |
| 14 |   |   |   | 118 |
| 15 |   |   |   |     |
| 16 |   |   |   | 111 |
| 17 |   |   |   | 110 |
| 18 |   |   |   | 121 |
| 19 |   |   |   | 123 |
| 20 |   |   |   | 71  |
| 21 |   |   |   | 123 |
| 22 |   |   |   | 130 |
| 23 |   |   |   | 111 |
| 24 |   |   |   |     |

## 2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

### 2.3.1 Brzdový systém

## Komentár

|   |                                     |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| ✓ | Tesnosť brzdovej sústavy            | bez viditeľného priesaku |
| ✓ | Brzdová kvapalina                   | v normále                |
| ✓ | Vizuálna kontrola brzdových kotúčov | nezvlnené, nepopraskané  |

### 2.3.2 Kolesá a pneumatiky

## Komentár

|   |                              |                         |
|---|------------------------------|-------------------------|
|   | <b>Zimné pneumatiky</b>      |                         |
| ✓ | Výrobca, rozmer              |                         |
| ✓ | Profil v mm (PP, ĽP, PZ, ĽZ) | , , ,                   |
| ✓ | Disky:                       |                         |
|   | <b>Letné pneumatiky</b>      |                         |
| ✓ | Výrobca, rozmer              | Dunlop 185/60 R15       |
| ✓ | Profil (PP, ĽP, PZ, ĽZ)      | 4, 4, 4, 4              |
| ✓ | Disky:                       | plechové                |
| ✓ | <b>Rezerva</b>               |                         |
|   | Dojazdové koleso             |                         |
| ✓ | Plnohodnotné koleso          | v batožinovom priestore |
|   | Sada na opravu pneumatiky    |                         |

|                        |                               |                                                                           |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                        | Bez rezervy a sady            |                                                                           |
| <b>2.3.3 Sklá</b>      |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Čelné sklo                    | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Bočné sklá                    | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Zadné sklo                    | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Zrkadlá                       | bez poškodenia                                                            |
| <b>2.3.4 Interiér</b>  |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Sedačky                       | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| ✓                      | Volant                        | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| ✓                      | Radiaca páka                  | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Koberce                       | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Strop                         | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Kufor – batožinový priestor   | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Čalúnenie                     | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Tlačítka - ovládacie prvky    | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| <b>2.3.5 Motor</b>     |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Diagnostika                   | bez záznamu chybových hlásení                                             |
| ✓                      | Výfukový systém               | povrchová korózia bez dier-minimálna                                      |
| ✓                      | Intercooler                   | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Voda v oleji                  | nezistené                                                                 |
| ✓                      | Olej vo vode                  | nezistené                                                                 |
| ✓                      | Nemrznúca zmes                | v norme                                                                   |
| ✓                      | Únik oleja z motora           | bez viditeľného priesaku                                                  |
| ✓                      | Únik oleja z prevodovky       | bez viditeľného priesaku                                                  |
| ✓                      | Únik chladiacej kvapaliny     | bez viditeľného priesaku                                                  |
| <b>2.3.6 Karoséria</b> |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Predná časť vozidla           | v poriadku                                                                |
| ✓                      | Stredná časť vozidla          | v poriadku                                                                |
| ✓                      | Zadná časť vozidla            | v poriadku                                                                |
| ✓                      | Lícovanie dielov karosérie    | V poriadku                                                                |
| ✓                      | Korózia                       | korózia podvozku primeraná veku, karoséria vozidla bez viditeľnej korózie |
| <b>2.3.6 Podvozok</b>  |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Podvozok                      | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení                              |
| ✓                      | Nápravy                       | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle             |
| ✓                      | Ramená                        | opotrebenie primerané veku a nájazdu                                      |
| ✓                      | Manžety homokinetických kĺbov | celistvé-bez úniku prevádzkových mazív                                    |
| ✓                      | Silentbloky                   | opotrebenie primerané veku a nájazdu                                      |

### 3. SKÚŠOBNÁ JAZDA

|   |                              |                                                |
|---|------------------------------|------------------------------------------------|
| ✓ | Jazdné vlastnosti            | v poriadku                                     |
| ✓ | Plynulosť jazdy              | v poriadku                                     |
| ✓ | Naštartovanie                | v poriadku za tepla aj za studena              |
| ✓ | Zvuk motora                  | v poriadku                                     |
| ✓ | Dymivosť                     | nezistené                                      |
| ✓ | Voľnobeh                     | stabilný                                       |
| ✓ | Prevodovka                   | rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka O.K. |
| ✓ | Servo riadenie               | účinné                                         |
| ✓ | Tempomat                     | funkčný                                        |
| ✓ | Airbag kontrolka             | zhasína samostatne-v poriadku                  |
| ✓ | Turbo                        | funkčné-zaberá v poriadku                      |
| ✓ | Brzdy (ABS)                  | v poriadku                                     |
| ✓ | Ručná brzda                  | účinná                                         |
| ✓ | Uloženie náprav              | bez nadmernej vôle                             |
| ✓ | Poloosi v zákrute (hlučnosť) | nehlučné                                       |

### 4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizualne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.