



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2023-DAREX-0144**

Vozidlo **AUDI A4 2,0 TDi 110**

EČV **BT572IN**

VIN **WAUZZZF43GN004548**



1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

1.1 Základné informácie o vozidle

| | | |
|------------------------|-------------------|---|
| Značka | AUDI | Doložené doklady: <input checked="" type="checkbox"/> Veľký TP <input checked="" type="checkbox"/> Malý TP TK s platnosťou: EK s platnosťou: Pôvod vozidla: <input checked="" type="checkbox"/> Pôvod mimo SR, serv.knižka Ostatné: Prvý majiteľ <input checked="" type="checkbox"/> Počet kľúčov: 2 Možný odpočet DPH Operatívny leasing (zo SR) |
| Model | A4 | |
| Motor | 2,0 TDi | |
| Výkon | 110 kW | |
| Palivo | nafta | |
| Rok výroby | 2016 | |
| Stav tachometra | 94466 km | |
| Farba | Modrá tmavá | |
| ŠPZ | BT572IN | |
| VIN | WAUZZZF43GN004548 | |
| Krajina pôvodu | zahraničie | |

2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

2.1 Vizualná kontrola výbavy

| 2.1.1 Výbava štandard | Komentár |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Imobilizér | bez závad |
| <input checked="" type="checkbox"/> Centrál | funkčný |
| Alarm | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diaľkové ovládanie | funkčné |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrické okná: 4 | funkčné |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrické zrkadlá | funkčné |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vyhrievané spätné zrkadlá | funkčné |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servo | funkčné |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hmlovky | funkčné |
| LPG | |
| Pohon 4x4 | |
| Ťažné zariadenie | |
| Strešný nosič | |
| Fólie | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rádio: fabrické | funkčné |
| CD: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prevodovka: Automat, DSG | rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku |
| 2.1.2 Výbava bezpečnosť | Komentár |
| <input checked="" type="checkbox"/> Airbag | nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne |
| <input checked="" type="checkbox"/> Deaktivácia airbagov | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | nevykazuje chybu |
| <input checked="" type="checkbox"/> ASR (TCS, ESP) | nevykazuje chybu |
| <input checked="" type="checkbox"/> Isofix | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Senzor tlaku v pneu | nevykazuje chybu |
| 2.1.3 Výbava komfort | Komentár |
| Manuálna klimatizácia | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Automatická klimatizácia | kompresor spína, ovládače funkčné |

| | | |
|---|----------------------------------|-----------|
| ✓ | Palubný počítač | funkčný |
| ✓ | Tempomat | funkčný |
| | Adaptívny tempomat | |
| ✓ | Xenónové svetlomety | funkčné |
| | Natáčacie svetlomety | |
| ✓ | Ostrekovalče svetiel | funkčné |
| ✓ | Ostrekovalče skiel | funkčné |
| | LED svetlomety | |
| ✓ | Navigačný systém | funkčné |
| ✓ | Dažďový senzor | funkčné |
| ✓ | Svetelný senzor | funkčný |
| ✓ | Automatické svietenie | funkčné |
| | Kožený interiér | |
| | El. sedadlá | |
| | Pamäťové sedadlá | |
| ✓ | Vyhrievané sedadlá | funkčné |
| ✓ | Parkovacie senzory | funkčné |
| ✓ | Parkovacia kamera | funkčná |
| ✓ | Hands free sada | bluetooth |
| ✓ | Multifunkčný volant | funkčný |
| | Panoramatická strecha elektrická | |
| | Strešné okno | |
| | Elektrická strecha - Cabrio | |
| | Vyhr. predné sklo | |
| ✓ | Bezklúčový štart | funkčný |
| | Bezklúčové otváranie dverí | |
| ✓ | Start & Stop systém | funkčný |
| | Vzduchový podvozok | |
| | Dovieranie dverí | |
| | TV | |
| | El. ovládanie kufra | |

Poznámky

2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabavec
B – Preliačenina
C – Oprava
D – Meranie, poznámka



Hrúbka fabričného laku býva nanesená štandardne v hrúbke 90 – 130 μm (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180 μm). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300 μm a viac) aj pretmelené a prelakované (μm = mikrometer, 1 mm = 1000 μm). Udávané sú priemerné hrúbky laku na jednotlivých dieloch

| | A | B | C | D |
|----|---|---|---|-------|
| 1 | | | | Plast |
| 2 | | | | |
| 3 | | | ✓ | 266 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | ✓ | 172 |
| 7 | | | | 93 |
| 8 | | | ✓ | 186 |
| 9 | | | | 87 |
| 10 | | | ✓ | 1100 |
| 11 | | | | 113 |
| 12 | | | | 116 |
| 13 | | | | Plast |
| 14 | | | ✓ | 186 |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | 117 |
| 17 | | | ✓ | 162 |
| 18 | | | | 114 |
| 19 | | | ✓ | 328 |
| 20 | | | | 70 |
| 21 | | | | 173 |
| 22 | | | | 95 |
| 23 | | | | 115 |
| 24 | | | | |

2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

2.3.1 Brzdový systém

Komentár

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| ✓ | Tesnosť brzdovej sústavy | bez viditeľného priesaku |
| ✓ | Brzdová kvapalina | v norme |
| ✓ | Vizuálna kontrola brzdových kotúčov | nezvlhčené, nepopraskané |

2.3.2 Kolesá a pneumatiky

Komentár

| | | |
|---|------------------------------|-------------------------|
| | Zimné pneumatiky | |
| ✓ | Výrobca, rozmer | Michelin 205/60 R16 |
| ✓ | Profil v mm (PP, ĽP, PZ, ĽZ) | 7, 7, 7, 7 |
| ✓ | Disky: | hliníkové |
| | Letné pneumatiky | |
| ✓ | Výrobca, rozmer | |
| ✓ | Profil (PP, ĽP, PZ, ĽZ) | , , , |
| ✓ | Disky: | |
| ✓ | Rezerva | |
| ✓ | Dojazdové koleso | v batožinovom priestore |
| | Plnohodnotné koleso | |
| | Sada na opravu pneumatiky | |

| | | |
|------------------------|-------------------------------|---|
| | Bez rezervy a sady | |
| 2.3.3 Sklá | | Komentár |
| ✓ | Čelné sklo | bez poškodenia |
| ✓ | Bočné sklá | bez poškodenia |
| ✓ | Zadné sklo | bez poškodenia |
| ✓ | Zrkadlá | bez poškodenia |
| 2.3.4 Interiér | | Komentár |
| ✓ | Sedačky | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu |
| ✓ | Volant | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu |
| ✓ | Radiaca páka | bežné opotrebenie |
| ✓ | Koberce | bežné opotrebenie |
| ✓ | Strop | bez poškodenia |
| ✓ | Kufor – batožinový priestor | bežné opotrebenie |
| ✓ | Čalúnenie | bežné opotrebenie |
| ✓ | Tlačítka - ovládacie prvky | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu |
| 2.3.5 Motor | | Komentár |
| ✓ | Diagnostika | bez záznamu chybových hlásení |
| ✓ | Výfukový systém | povrchová korózia bez dier-minimálna |
| ✓ | Intercooler | bez poškodenia |
| ✓ | Voda v oleji | nezistené |
| ✓ | Olej vo vode | nezistené |
| ✓ | Nemrznúca zmes | v norme |
| ✓ | Únik oleja z motora | bez viditeľného priesaku |
| ✓ | Únik oleja z prevodovky | bez viditeľného priesaku |
| ✓ | Únik chladiacej kvapaliny | bez viditeľného priesaku |
| 2.3.6 Karoséria | | Komentár |
| ✓ | Predná časť vozidla | v poriadku |
| ✓ | Stredná časť vozidla | v poriadku |
| ✓ | Zadná časť vozidla | v poriadku |
| ✓ | Lícovanie dielov karosérie | V poriadku |
| ✓ | Korózia | korózia podvozku primeraná veku, karoséria vozidla bez viditeľnej korózie |
| 2.3.6 Podvozok | | Komentár |
| ✓ | Podvozok | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení |
| ✓ | Nápravy | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle |
| ✓ | Ramená | opotrebenie primerané veku a nájazdu |
| ✓ | Manžety homokinetických kĺbov | celistvé-bez úniku prevádzkových mazív |
| ✓ | Silentbloky | opotrebenie primerané veku a nájazdu |

| 3. SKÚŠOBNÁ JAZDA | | |
|--|------------------------------|--|
| ✓ | Jazdné vlastnosti | v poriadku |
| ✓ | Plynulosť jazdy | v poriadku |
| ✓ | Naštartovanie | v poriadku za tepla aj za studena |
| ✓ | Zvuk motora | v poriadku |
| ✓ | Dymivosť | nezistené |
| ✓ | Voľnobeh | stabilný |
| ✓ | Prevodovka | rozbeh, preradenie, podradenie, spiatka O.K. |
| ✓ | Servo riadenie | účinné |
| ✓ | Tempomat | funkčný |
| ✓ | Airbag kontrolka | zhasína samostatne-v poriadku |
| ✓ | Turbo | funkčné-zaberá v poriadku |
| ✓ | Brzdy (ABS) | v poriadku |
| ✓ | Ručná brzda | účinná |
| ✓ | Uloženie náprav | bez nadmernej vôle |
| ✓ | Poloosi v zákrute (hlučnosť) | nehlučné |
| 4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE | | |
| <p>Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizualne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.</p> | | |
| <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> | | |