



# ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2023-DAREX-0244**

Vozidlo **VOLKSWAGEN Amarok 3,0 TDi  
165**

EČV **PP967ER**

VIN **WV1ZZZ2HZHH005882**



## 1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

### 1.1 Základné informácie o vozidle

|                        |                     |   |
|------------------------|---------------------|---|
| <b>Značka</b>          | VOLKSWAGEN          | <b>Doložené doklady:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Veľký TP<br><input checked="" type="checkbox"/> Malý TP<br>TK s platnosťou:<br>EK s platnosťou:<br><br><b>Pôvod vozidla:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Kúpené v SR, servisná knižka<br><br><b>Ostatné:</b><br>Prvý majiteľ<br><input checked="" type="checkbox"/> Počet kľúčov: 2<br>Možný odpočet DPH<br>Operatívny leasing (zo SR) |
| <b>Model</b>           | Amarok              |   |
| <b>Motor</b>           | 3,0 TDi             |   |
| <b>Výkon</b>           | 165 kW              |   |
| <b>Palivo</b>          | nafta               |   |
| <b>Rok výroby</b>      | 2017                |   |
| <b>Stav tachometra</b> | 211360 km           |   |
| <b>Farba</b>           | Modrá               |   |
| <b>ŠPZ</b>             | PP967ER             |   |
| <b>VIN</b>             | WV1ZZZ2HZHH005882   |   |
| <b>Krajina pôvodu</b>  | Slovenská republika |   |

## 2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

### 2.1 Vizuálna kontrola výbavy


| 2.1.1 Výbava štandard  | Komentár  |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Imobilizér                   | bez závad   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Centrál                      | funkčný   |
| <input type="checkbox"/> Alarm                                   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diaľkové ovládanie           | funkčné   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrické okná: 4           | funkčné   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrické zrkadlá           | funkčné   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vyhrievané spätné zrkadlá    | funkčné   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servo                        | funkčné   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hmlovky                      | funkčné   |
| <input type="checkbox"/> LPG                                     |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pohon 4x4                    | nevykazuje chybu                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ťažné zariadenie             | domontované   |
| <input type="checkbox"/> Strešný nosič                           |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fólie                        | s certifikátom  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rádio: fabrické              | funkčné   |
| <input type="checkbox"/> CD:                                     |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prevodovka: DSG, Automatická | rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku |
| 2.1.2 Výbava bezpečnosť  | Komentár  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Airbag                       | nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Deaktivácia airbagov         |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS                          | nevykazuje chybu                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> ASR (TCS, ESP)               | nevykazuje chybu                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Isofix                       |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Senzor tlaku v pneu          | nevykazuje chybu                                      |
| <input type="checkbox"/>   |   |
| 2.1.3 Výbava komfort   | Komentár  |
| <input type="checkbox"/> Manuálna klimatizácia                   |   |

|   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
| ✓ | Automatická klimatizácia         | kompresor spína, ovládače funkčné                 |
| ✓ | Palubný počítač                  | funkčný   |
| ✓ | Tempomat                         | funkčný   |
|   | Adaptívny tempomat               |   |
|   | Xenónové svetlomety              |   |
|   | Natáčacie svetlomety             |   |
| ✓ | Ostrekovacie svetiel             | funkčné   |
| ✓ | Ostrekovacie skiel               | funkčné   |
|   | LED svetlomety                   |   |
| ✓ | Navigačný systém                 | funkčné   |
| ✓ | Dažďový senzor                   | funkčné   |
| ✓ | Svetelný senzor                  | funkčný   |
| ✓ | Automatické svietenie            | funkčné   |
| ✓ | Kožený interiér                  | mechanicky nepoškodený-bežné opotrebenie užívaním |
| ✓ | El. sedadlá                      | funkčné   |
|   | Pamäťové sedadlá                 |   |
| ✓ | Vyhrievané sedadlá               | funkčné   |
| ✓ | Parkovacie senzory               | funkčné   |
| ✓ | Parkovacia kamera                | funkčná   |
| ✓ | Hands free sada                  | bluetooth   |
| ✓ | Multifunkčný volant              | funkčný   |
|   | Panoramatická strecha elektrická |   |
|   | Strešné okno                     |   |
|   | Elektrická strecha - Cabrio      |   |
|   | Vyhr. predné sklo                |   |
|   | Bezklúčový štart                 |   |
|   | Bezklúčové otváranie dverí       |   |
| ✓ | Start & Stop systém              | funkčný   |
|   | Vzduchový podvozok               |   |
|   | Dovieranie dverí                 |   |
|   | TV                               |   |
|   | El. ovládanie kufra              |   |

**Poznámky**

## 2.2 Vizualna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabanec  
B – Preliačenina  
C – Oprava  
D – Meranie, poznámka



Hrúbka fabrického laku býva nanosená štandardne v hrúbke 90 – 130  $\mu\text{m}$  (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180  $\mu\text{m}$ ). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300  $\mu\text{m}$  a viac) aj pretmelené a prelakované ( $\mu\text{m}$  = mikrometer, 1 mm = 1000  $\mu\text{m}$ ). Udávané sú priemerné hrúbky laku na jednotlivých dieloch

|    | A | B | C | D     |
|----|---|---|---|-------|
| 1  |   |   | ✓ | Plast |
| 2  |   |   |   |       |
| 3  |   |   | ✓ | 311   |
| 4  |   |   |   |       |
| 5  |   |   |   |       |
| 6  |   |   | ✓ | 287   |
| 7  |   |   |   | 100   |
| 8  |   |   |   | 98    |
| 9  |   |   |   | 50    |
| 10 |   |   |   | 97    |
| 11 |   |   |   | 99    |
| 12 |   |   |   | 101   |
| 13 |   |   |   | Plast |
| 14 |   |   |   | 93    |
| 15 |   |   |   |       |
| 16 |   |   |   | 97    |
| 17 |   |   | ✓ | 788   |
| 18 |   |   | ✓ | 211   |
| 19 |   |   |   | 111   |
| 20 |   |   | ✓ | 52    |
| 21 |   |   |   | 1100  |
| 22 |   |   |   | 84    |
| 23 |   |   | ✓ | 290   |
| 24 |   |   |   |       |

## 2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

### 2.3.1 Brzdový systém

#### Komentár

|   |                                     |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| ✓ | Tesnosť brzdovej sústavy            | bez viditeľného priesaku |
| ✓ | Brzdová kvapalina                   | v norme                  |
| ✓ | Vizualna kontrola brzdových kotúčov | nezvlnené, nepopraskané  |

### 2.3.2 Kolesá a pneumatiky

#### Komentár

| Zimné pneumatiky |                              |                     |
|------------------|------------------------------|---------------------|
| ✓                | Výrobca, rozmer              | Goodyear 255/50 R20 |
| ✓                | Profil v mm (PP, LP, PZ, LZ) | 3, 3, 3, 3          |
| ✓                | Disky:                       | hliníkové           |
| Letné pneumatiky |                              |                     |
| ✓                | Výrobca, rozmer              |                     |
| ✓                | Profil (PP, LP, PZ, LZ)      | , , ,               |
| ✓                | Disky:                       |                     |
| ✓                | <b>Rezerva</b>               |                     |
|                  | Dojazdové koleso             |                     |
|                  | Plnohodnotné koleso          |                     |

|                        |                               |   |
|------------------------|-------------------------------|---|
|                        | Sada na opravu pneumatiky     |   |
| ✓                      | Bez rezervy a sady            |   |
| <b>2.3.3 Sklá</b>      |                               | <b>Komentár</b>   |
| ✓                      | Čelné sklo                    | bez poškodenia  |
| ✓                      | Bočné sklá                    | bez poškodenia  |
| ✓                      | Zadné sklo                    | bez poškodenia  |
| ✓                      | Zrkadlá                       | bez poškodenia  |
| <b>2.3.4 Interiér</b>  |                               | <b>Komentár</b>   |
| ✓                      | Sedačky                       | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| ✓                      | Volant                        | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| ✓                      | Radiaca páka                  | bežné opotrebenie   |
| ✓                      | Koberce                       | bežné opotrebenie   |
| ✓                      | Strop                         | bez poškodenia  |
| ✓                      | Kufor – batožinový priestor   | bežné opotrebenie   |
| ✓                      | Čalúnenie                     | bežné opotrebenie   |
| ✓                      | Tlačítka - ovládacie prvky    | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| <b>2.3.5 Motor</b>     |                               | <b>Komentár</b>   |
| ✓                      | Diagnostika                   | bez záznamu chybových hlásení   |
| ✓                      | Výfukový systém               | povrchová korózia bez dier-minimálna                                      |
| ✓                      | Intercooler                   | bez poškodenia  |
| ✓                      | Voda v oleji                  | nezistené   |
| ✓                      | Olej vo vode                  | nezistené   |
| ✓                      | Nemrznúca zmes                | v normále   |
| ✓                      | Únik oleja z motora           | bez viditeľného priesaku  |
| ✓                      | Únik oleja z prevodovky       | bez viditeľného priesaku  |
| ✓                      | Únik chladiacej kvapaliny     | bez viditeľného priesaku  |
| <b>2.3.6 Karoséria</b> |                               | <b>Komentár</b>   |
| ✓                      | Predná časť vozidla           | v poriadku  |
| ✓                      | Stredná časť vozidla          | v poriadku  |
| ✓                      | Zadná časť vozidla            | v poriadku  |
| ✓                      | Lícovanie dielov karosérie    | V poriadku  |
| ✓                      | Korózia                       | korózia podvozku primeraná veku, karoséria vozidla bez viditeľnej korózie |
| <b>2.3.6 Podvozok</b>  |                               | <b>Komentár</b>   |
| ✓                      | Podvozok                      | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení                              |
| ✓                      | Nápravy                       | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle             |
| ✓                      | Ramená                        | opotrebenie primerané veku a nájazdu                                      |
| ✓                      | Manžety homokinetických kĺbov | celistvé-bez úniku prevádzkových mazív                                    |
| ✓                      | Silentbloky                   | opotrebenie primerané veku a nájazdu                                      |

### 3. SKÚŠOBNÁ JAZDA

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| ✓ | Jazdné vlastnosti            | v poriadku                                     |
| ✓ | Plynulosť jazdy              | v poriadku                                     |
| ✓ | Naštartovanie                | v poriadku za tepla aj za studena              |
| ✓ | Zvuk motora                  | v poriadku                                     |
| ✓ | Dymivosť                     | nezistené                                      |
| ✓ | Voľnobeh                     | stabilný                                       |
| ✓ | Prevodovka                   | rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka O.K. |
| ✓ | Servo riadenie               | účinné   |
| ✓ | Tempomat                     | funkčný  |
| ✓ | Airbag kontrolka             | zhasína samostatne-v poriadku                  |
| ✓ | Turbo                        | funkčné-zaberá v poriadku                      |
| ✓ | Brzdy (ABS)                  | v poriadku                                     |
| ✓ | Ručná brzda                  | účinná   |
| ✓ | Uloženie náprav              | bez nadmernej vôle                             |
| ✓ | Poloosi v zákrute (hlučnosť) | nehlučné                                       |

### 4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizuálne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.