



# ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2023-DAREX-0247**

Vozidlo **OPEL Astra 1,2 T 81**

EČV **BT061BY**

VIN **W0VBD6ER8LG055952**



## 1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

### 1.1 Základné informácie o vozidle

|                        |                     |   |
|------------------------|---------------------|---|
| <b>Značka</b>          | OPEL                | <b>Doložené doklady:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Veľký TP<br><input checked="" type="checkbox"/> Malý TP<br>TK s platnosťou:<br>EK s platnosťou:<br><br><b>Pôvod vozidla:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Kúpené v SR, servisná knižka<br><br><b>Ostatné:</b><br>Prvý majiteľ<br><input checked="" type="checkbox"/> Počet kľúčov: 2<br>Možný odpočet DPH<br>Operatívny leasing (zo SR) |
| <b>Model</b>           | Astra               |   |
| <b>Motor</b>           | 1,2 T               |   |
| <b>Výkon</b>           | 81 kW               |   |
| <b>Palivo</b>          | benzin              |   |
| <b>Rok výroby</b>      | 2020                |   |
| <b>Stav tachometra</b> | 49410 km            |   |
| <b>Farba</b>           | Modrá               |   |
| <b>ŠPZ</b>             | BT061BY             |   |
| <b>VIN</b>             | W0VBD6ER8LG055952   |   |
| <b>Krajina pôvodu</b>  | Slovenská republika |   |

## 2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

### 2.1 Vizualná kontrola výbavy

| 2.1.1 Výbava štandard  | Komentár  |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Imobilizér                     | bez závad   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Centrál                        | funkčný   |
| Alarm  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diaľkové ovládanie             | funkčné   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrické okná: 4             | funkčné   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrické zrkadlá             | funkčné   |
| Vyhrievané spätné zrkadlá  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servo                          | funkčné   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hmlovky                        | funkčné   |
| LPG  |   |
| Pohon 4x4  |   |
| Ťažné zariadenie   |   |
| Strešný nosič  |   |
| Fólie  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rádio: fabrické                | funkčné   |
| CD:  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prevodovka: Manuál, 6 Stupňová | rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku |
| 2.1.2 Výbava bezpečnosť  | Komentár  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Airbag                         | nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Deaktivácia airbagov           |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS                            | nevykazuje chybu                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> ASR (TCS, ESP)                 | nevykazuje chybu                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Isofix                         |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Senzor tlaku v pneu            | nevykazuje chybu                                      |
|  |   |
| 2.1.3 Výbava komfort   | Komentár  |
| Manuálna klimatizácia  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Automatická klimatizácia       | kompresor spína, ovládače funkčné                     |

|   |                                  |           |
|---|----------------------------------|-----------|
| ✓ | Palubný počítač                  | funkčný   |
| ✓ | Tempomat                         | funkčný   |
|   | Adaptívny tempomat               |           |
|   | Xenónové svetlomety              |           |
|   | Natáčacie svetlomety             |           |
|   | Ostrekovače svetiel              |           |
| ✓ | Ostrekovače skiel                | funkčné   |
|   | LED svetlomety                   |           |
|   | Navigačný systém                 |           |
| ✓ | Dažďový senzor                   | funkčné   |
| ✓ | Svetelný senzor                  | funkčný   |
| ✓ | Automatické svietenie            | funkčné   |
|   | Kožený interiér                  |           |
|   | El. sedadlá                      |           |
|   | Pamäťové sedadlá                 |           |
|   | Vyhrievané sedadlá               |           |
| ✓ | Parkovacie senzory               | funkčné   |
|   | Parkovacia kamera                |           |
| ✓ | Hands free sada                  | bluetooth |
| ✓ | Multifunkčný volant              | funkčný   |
|   | Panoramatická strecha elektrická |           |
|   | Strešné okno                     |           |
|   | Elektrická strecha - Cabrio      |           |
|   | Vyhr. predné sklo                |           |
|   | Bezklúčový štart                 |           |
|   | Bezklúčové otváranie dverí       |           |
| ✓ | Start & Stop systém              | funkčný   |
|   | Vzduchový podvozok               |           |
|   | Dovieranie dverí                 |           |
|   | TV                               |           |
|   | El. ovládanie kufra              |           |

**Poznámky**

## 2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabavec  
B – Preliačenina  
C – Oprava  
D – Meranie, poznámka



Hrúbka fabričného laku býva nanesená štandardne v hrúbke 90 – 130  $\mu\text{m}$  (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180  $\mu\text{m}$ ). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300  $\mu\text{m}$  a viac) aj pretmelené a prelakované ( $\mu\text{m}$  = mikrometer, 1 mm = 1000  $\mu\text{m}$ ). Udávané sú priemerné hrúbky laku na jednotlivých dieloch

|    | A | B | C | D     |
|----|---|---|---|-------|
| 1  |   |   |   | Plast |
| 2  |   |   |   |       |
| 3  |   |   |   | 88    |
| 4  |   |   |   |       |
| 5  |   |   |   |       |
| 6  |   |   |   | 89    |
| 7  |   |   |   | 83    |
| 8  |   |   |   | 80    |
| 9  |   |   |   | 34    |
| 10 |   |   |   | 87    |
| 11 |   |   |   | 88    |
| 12 |   |   |   | 81    |
| 13 |   |   |   | Plast |
| 14 |   |   |   | 90    |
| 15 |   |   |   |       |
| 16 |   |   |   | 82    |
| 17 |   |   |   | 87    |
| 18 |   |   |   | 84    |
| 19 |   |   |   | 81    |
| 20 |   |   |   | 38    |
| 21 |   |   |   | 90    |
| 22 |   |   |   | 82    |
| 23 |   |   |   | 86    |
| 24 |   |   |   |       |

## 2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

### 2.3.1 Brzdový systém

#### Komentár

|   |                                     |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| ✓ | Tesnosť brzdovej sústavy            | bez viditeľného priesaku |
| ✓ | Brzdová kvapalina                   | v norme                  |
| ✓ | Vizuálna kontrola brzdových kotúčov | nezvlhčené, nepopraskané |

### 2.3.2 Kolesá a pneumatiky

#### Komentár

|   |                              |                         |
|---|------------------------------|-------------------------|
|   | <b>Zimné pneumatiky</b>      |                         |
| ✓ | Výrobca, rozmer              | Sava 205/55 R16         |
| ✓ | Profil v mm (PP, ĽP, PZ, ĽZ) | 7, 7, 7, 7              |
| ✓ | Disky:                       | bez diskov              |
|   | <b>Letné pneumatiky</b>      |                         |
| ✓ | Výrobca, rozmer              | Continental 205/55 R16  |
| ✓ | Profil (PP, ĽP, PZ, ĽZ)      | 5, 5, 5, 5              |
| ✓ | Disky:                       | hliníkové               |
| ✓ | <b>Rezerva</b>               |                         |
|   | Dojazdové koleso             |                         |
|   | Plnohodnotné koleso          |                         |
| ✓ | Sada na opravu pneumatiky    | v batožinovom priestore |

|                        |                               |   |
|------------------------|-------------------------------|---|
|                        | Bez rezervy a sady            |   |
| <b>2.3.3 Sklá</b>      |                               | <b>Komentár</b>   |
| ✓                      | Čelné sklo                    | bez poškodenia  |
| ✓                      | Bočné sklá                    | bez poškodenia  |
| ✓                      | Zadné sklo                    | bez poškodenia  |
| ✓                      | Zrkadlá                       | bez poškodenia  |
| <b>2.3.4 Interiér</b>  |                               | <b>Komentár</b>   |
| ✓                      | Sedačky                       | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| ✓                      | Volant                        | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| ✓                      | Radiaca páka                  | bežné opotrebenie   |
| ✓                      | Koberce                       | bežné opotrebenie   |
| ✓                      | Strop                         | bez poškodenia  |
| ✓                      | Kufor – batožinový priestor   | bežné opotrebenie   |
| ✓                      | Čalúnenie                     | bežné opotrebenie   |
| ✓                      | Tlačítka - ovládacie prvky    | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| <b>2.3.5 Motor</b>     |                               | <b>Komentár</b>   |
| ✓                      | Diagnostika                   | bez záznamu chybových hlásení   |
| ✓                      | Výfukový systém               | povrchová korózia bez dier-minimálna                                      |
| ✓                      | Intercooler                   | bez poškodenia  |
| ✓                      | Voda v oleji                  | nezistené   |
| ✓                      | Olej vo vode                  | nezistené   |
| ✓                      | Nemrznúca zmes                | v norme   |
| ✓                      | Únik oleja z motora           | bez viditeľného priesaku  |
| ✓                      | Únik oleja z prevodovky       | bez viditeľného priesaku  |
| ✓                      | Únik chladiacej kvapaliny     | bez viditeľného priesaku  |
| <b>2.3.6 Karoséria</b> |                               | <b>Komentár</b>   |
| ✓                      | Predná časť vozidla           | v poriadku  |
| ✓                      | Stredná časť vozidla          | v poriadku  |
| ✓                      | Zadná časť vozidla            | v poriadku  |
| ✓                      | Lícovanie dielov karosérie    | V poriadku  |
| ✓                      | Korózia                       | korózia podvozku primeraná veku, karoséria vozidla bez viditeľnej korózie |
| <b>2.3.6 Podvozok</b>  |                               | <b>Komentár</b>   |
| ✓                      | Podvozok                      | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení                              |
| ✓                      | Nápravy                       | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle             |
| ✓                      | Ramená                        | opotrebenie primerané veku a nájazdu                                      |
| ✓                      | Manžety homokinetických kĺbov | celistvé-bez úniku prevádzkových mazív                                    |
| ✓                      | Silentbloky                   | opotrebenie primerané veku a nájazdu                                      |

| 3. SKÚŠOBNÁ JAZDA  |                              |  |  |  |
|--|------------------------------|--|--|--|
| ✓  | Jazdné vlastnosti            | v poriadku                                   |  |  |
| ✓  | Plynulosť jazdy              | v poriadku                                   |  |  |
| ✓  | Naštartovanie                | v poriadku za tepla aj za studena            |  |  |
| ✓  | Zvuk motora                  | v poriadku                                   |  |  |
| ✓  | Dymivosť                     | nezistené                                    |  |  |
| ✓  | Voľnobeh                     | stabilný                                     |  |  |
| ✓  | Prevodovka                   | rozbeh, preradenie, podradenie, spiatka O.K. |  |  |
| ✓  | Servo riadenie               | účinné                                       |  |  |
| ✓  | Tempomat                     | funkčný                                      |  |  |
| ✓  | Airbag kontrolka             | zhasína samostatne-v poriadku                |  |  |
| ✓  | Turbo                        | funkčné-zaberá v poriadku                    |  |  |
| ✓  | Brzdy (ABS)                  | v poriadku                                   |  |  |
| ✓  | Ručná brzda                  | účinná                                       |  |  |
| ✓  | Uloženie náprav              | bez nadmernej vôle                           |  |  |
| ✓  | Poloosi v zákrute (hlučnosť) | nehlučné                                     |  |  |
| 4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE   |                              |  |  |  |
| <p>Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizualne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.</p> |                              |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>  |                              |  |  |  |
|  |                              |  |  |  |