



# ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2023-DAREX-0239**

Vozidlo **VOLKSWAGEN Transporter T5  
2,0 TDi 103**

EČV

VIN **WV1ZZZ7HZHX001060**



## 1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

### 1.1 Základné informácie o vozidle

|                        |                   |  |
|------------------------|-------------------|--|
| <b>Značka</b>          | VOLKSWAGEN        | <b>Doložené doklady:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Veľký TP<br><input checked="" type="checkbox"/> Malý TP<br>TK s platnosťou:<br>EK s platnosťou:<br><br><b>Pôvod vozidla:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Pôvod mimo SR<br><br><b>Ostatné:</b><br>Prvý majiteľ<br><input checked="" type="checkbox"/> Počet kľúčov: 2<br>Možný odpočet DPH<br>Operatívny leasing (zo SR) |
| <b>Model</b>           | Transporter T5    |  |
| <b>Motor</b>           | 2,0 TDi           |  |
| <b>Výkon</b>           | 103 kW            |  |
| <b>Palivo</b>          | nafta             |  |
| <b>Rok výroby</b>      | 2016              |  |
| <b>Stav tachometra</b> | 232045 km         |  |
| <b>Farba</b>           | Strieborná        |  |
| <b>ŠPZ</b>             |                   |  |
| <b>VIN</b>             | WV1ZZZ7HZHX001060 |  |
| <b>Krajina pôvodu</b>  | zahraničie        |  |

## 2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

### 2.1 Vizuálna kontrola výbavy


| 2.1.1 Výbava štandard   | Komentár  |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Imobilizér                  | bez závad   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Centrál                     | funkčný   |
| <input type="checkbox"/> Alarm                                  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diaľkové ovládanie          | funkčné   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrické okná: 2          | funkčné   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrické zrkadlá          | funkčné   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vyhrievané spätné zrkadlá   | funkčné   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servo                       | funkčné   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hmlovky                     | funkčné   |
| <input type="checkbox"/> LPG                                    |   |
| <input type="checkbox"/> Pohon 4x4                              |   |
| <input type="checkbox"/> Ťažné zariadenie                       |   |
| <input type="checkbox"/> Strešný nosič                          |   |
| <input type="checkbox"/> Fólie                                  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rádio: fabrické             | funkčné   |
| <input type="checkbox"/> CD:                                    |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prevodovka: DSG, 6 Stupňová | rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku |
| 2.1.2 Výbava bezpečnosť   | Komentár  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Airbag                      | nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Deaktivácia airbagov        |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS                         | nevykazuje chybu                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> ASR (TCS, ESP)              | nevykazuje chybu                                      |
| <input type="checkbox"/> Isofix                                 |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Senzor tlaku v pneu         | nevykazuje chybu                                      |
| 2.1.3 Výbava komfort  | Komentár  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Manuálna klimatizácia       | kompresor spína, ovládače funkčné                     |

|   |                                  |           |
|---|----------------------------------|-----------|
|   | Automatická klimatizácia         |           |
| ✓ | Palubný počítač                  | funkčný   |
| ✓ | Tempomat                         | funkčný   |
|   | Adaptívny tempomat               |           |
|   | Xenónové svetlomety              |           |
|   | Natáčacie svetlomety             |           |
|   | Ostrekovacie svetiel             |           |
| ✓ | Ostrekovacie skiel               | funkčné   |
|   | LED svetlomety                   |           |
| ✓ | Navigačný systém                 | funkčné   |
|   | Dažďový senzor                   |           |
| ✓ | Svetelný senzor                  | funkčný   |
| ✓ | Automatické svietenie            | funkčné   |
|   | Kožený interiér                  |           |
|   | El. sedadlá                      |           |
|   | Pamäťové sedadlá                 |           |
|   | Vyhrievané sedadlá               |           |
| ✓ | Parkovacie senzory               | funkčné   |
|   | Parkovacia kamera                |           |
| ✓ | Hands free sada                  | bluetooth |
|   | Multifunkčný volant              |           |
|   | Panoramatická strecha elektrická |           |
|   | Strešné okno                     |           |
|   | Elektrická strecha - Cabrio      |           |
|   | Vyhr. predné sklo                |           |
|   | Bezklúčový štart                 |           |
|   | Bezklúčové otváranie dverí       |           |
| ✓ | Start & Stop systém              | funkčný   |
|   | Vzduchový podvozok               |           |
|   | Dovieranie dverí                 |           |
|   | TV                               |           |
|   | El. ovládanie kufra              |           |

**Poznámky**

## 2.2 Vizualna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabanec  
B – Preliačenina  
C – Oprava  
D – Meranie, poznámka



Hrúbka fabrického laku býva nanesená štandardne v hrúbke 90 – 130  $\mu\text{m}$  (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180  $\mu\text{m}$ ). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300  $\mu\text{m}$  a viac) aj pretmelené a prelakované ( $\mu\text{m}$  = mikrometer, 1 mm = 1000  $\mu\text{m}$ ). Udávané sú priemerné hrúbky laku na jednotlivých dieloch

|    | A | B | C | D     |
|----|---|---|---|-------|
| 1  |   |   |   | Plast |
| 2  |   |   |   |       |
| 3  |   |   |   | 165   |
| 4  |   |   |   |       |
| 5  |   |   |   |       |
| 6  |   |   |   | 145   |
| 7  |   |   |   | 160   |
| 8  |   |   |   | 139   |
| 9  |   |   |   | 64    |
| 10 |   | ✓ |   | 149   |
| 11 |   |   |   | 150   |
| 12 |   |   |   | 161   |
| 13 |   |   |   | Plast |
| 14 |   |   |   | 151   |
| 15 |   |   |   |       |
| 16 |   |   |   | 140   |
| 17 |   |   |   | 161   |
| 18 |   |   |   | 144   |
| 19 |   |   |   | 150   |
| 20 |   |   |   | 68    |
| 21 |   |   |   | 164   |
| 22 |   |   |   | 159   |
| 23 |   |   |   | 154   |
| 24 |   |   |   |       |

## 2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

### 2.3.1 Brzdový systém

#### Komentár

|   |                                     |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| ✓ | Tesnosť brzdovej sústavy            | bez viditeľného priesaku |
| ✓ | Brzdová kvapalina                   | v norme                  |
| ✓ | Vizualna kontrola brzdových kotúčov | nezvlnené, nepopraskané  |

### 2.3.2 Kolesá a pneumatiky

#### Komentár

|   |                              |                        |
|---|------------------------------|------------------------|
|   | <b>Zimné pneumatiky</b>      |                        |
| ✓ | Výrobca, rozmer              |                        |
| ✓ | Profil v mm (PP, LP, PZ, LZ) | , , ,                  |
| ✓ | Disky:                       |                        |
|   | <b>Letné pneumatiky</b>      |                        |
| ✓ | Výrobca, rozmer              | Continental 215/65 R16 |
| ✓ | Profil (PP, LP, PZ, LZ)      | 6, 6, 6, 6             |
| ✓ | Disky:                       | plechové               |
| ✓ | <b>Rezerva</b>               |                        |
|   | Dojazdové koleso             |                        |
| ✓ | Plnohodnotné koleso          | na podvozku vzadu      |

|                        |                               |   |
|------------------------|-------------------------------|---|
|                        | Sada na opravu pneumatiky     |   |
|                        | Bez rezervy a sady            |   |
| <b>2.3.3 Sklá</b>      |                               | <b>Komentár</b>   |
| ✓                      | Čelné sklo                    | bez poškodenia  |
| ✓                      | Bočné sklá                    | bez poškodenia  |
| ✓                      | Zadné sklo                    | bez poškodenia  |
| ✓                      | Zrkadlá                       | bez poškodenia  |
| <b>2.3.4 Interiér</b>  |                               | <b>Komentár</b>   |
| ✓                      | Sedačky                       | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| ✓                      | Volant                        | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| ✓                      | Radiaca páka                  | bežné opotrebenie   |
| ✓                      | Koberce                       | bežné opotrebenie   |
| ✓                      | Strop                         | bez poškodenia  |
| ✓                      | Kufor – batožinový priestor   | bežné opotrebenie   |
| ✓                      | Čalúnenie                     | bežné opotrebenie   |
| ✓                      | Tlačítka - ovládacie prvky    | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| <b>2.3.5 Motor</b>     |                               | <b>Komentár</b>   |
| ✓                      | Diagnostika                   | bez záznamu chybových hlásení   |
| ✓                      | Výfukový systém               | povrchová korózia bez dier-mierna   |
| ✓                      | Intercooler                   | bez poškodenia  |
| ✓                      | Voda v oleji                  | nezistené   |
| ✓                      | Olej vo vode                  | nezistené   |
| ✓                      | Nemrznúca zmes                | v normále   |
| ✓                      | Únik oleja z motora           | bez viditeľného priesaku  |
| ✓                      | Únik oleja z prevodovky       | bez viditeľného priesaku  |
| ✓                      | Únik chladiacej kvapaliny     | bez viditeľného priesaku  |
| <b>2.3.6 Karoséria</b> |                               | <b>Komentár</b>   |
| ✓                      | Predná časť vozidla           | v poriadku  |
| ✓                      | Stredná časť vozidla          | v poriadku  |
| ✓                      | Zadná časť vozidla            | v poriadku  |
| ✓                      | Lícovanie dielov karosérie    | V poriadku  |
| ✓                      | Korózia                       | korózia podvozku primeraná veku, karoséria vozidla bez viditeľnej korózie |
| <b>2.3.6 Podvozok</b>  |                               | <b>Komentár</b>   |
| ✓                      | Podvozok                      | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení                              |
| ✓                      | Nápravy                       | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle             |
| ✓                      | Ramená                        | opotrebenie primerané veku a nájazdu                                      |
| ✓                      | Manžety homokinetických kĺbov | celistvé-bez úniku prevádzkových mazív                                    |
| ✓                      | Silentbloky                   | opotrebenie primerané veku a nájazdu                                      |

| 3. SKÚŠOBNÁ JAZDA  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
| ✓  | Jazdné vlastnosti            | v poriadku                                     |
| ✓  | Plynulosť jazdy              | v poriadku                                     |
| ✓  | Naštartovanie                | v poriadku za tepla aj za studena              |
| ✓  | Zvuk motora                  | v poriadku                                     |
| ✓  | Dymivosť                     | nezistené                                      |
| ✓  | Voľnobeh                     | stabilný                                       |
| ✓  | Prevodovka                   | rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka O.K. |
| ✓  | Servo riadenie               | účinné   |
| ✓  | Tempomat                     | funkčný  |
| ✓  | Airbag kontrolka             | zhasína samostatne-v poriadku                  |
| ✓  | Turbo                        | funkčné-zaberá v poriadku                      |
| ✓  | Brzdy (ABS)                  | v poriadku                                     |
| ✓  | Ručná brzda                  | účinná   |
| ✓  | Uloženie náprav              | bez nadmernej vôle                             |
| ✓  | Poloosi v zákrute (hlučnosť) | nehlučné                                       |
| 4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE   |                              |  |
| <p>Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizuálne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.</p> |                              |  |
|  |                              |  |